Урок 9. Согласование (подготовка)

В уроке:

- 1. Подготовка к этапу согласования
- 2. Подготовка по заказ-наряду (работы, фотографии)
- 3. Оценка сопутствующих работ
- 4. Запчасти в заказ-наряде
- 5. Отправка фотографий, списка работ и запчастей клиенту
- 6. Акт согласования ремонта

Важно знать:

Согласование – это продажа работ и материалов, а любая состоявшаяся продажа — это прибыль. Прибыль предприятия и зарплата сотрудников складывается из денежных средств, которые платят клиенты за выполненные работы и проданные им детали. Чем выше прибыль, тем больше зарплата.


Пример:

- 1. По обращению клиента создан заказ-наряд (уроки 4-8) с работами по замене масла в двигателе, замене масляного фильтра, воздушного и салонного фильтров, замене правого рулевого наконечника и регулировке углов установки колес (РУУК). В ЗН автоматически добавлены бесплатные работы по комплексной диагностике автомобиля по 14 параметрам.
- 2. Как только исполнитель/технический специалист выполнил комплексную диагностику автомобиля или произвел другую диагностику (например, электронную), он заносит список рекомендованных работ в заказ-наряд и отправляет его ВАМ для дальнейшего согласования с клиентом.

Подготовка и проведение согласования работ и деталей


Мастеру-приемщику или менеджеру сервиса важно своевременно узнать о том, что автомобили, находящиеся в работе, требуют согласования.

1. При появлении запроса на согласование в программе **Автосервис**, в левом верхнем углу экрана, загорается жёлтая кнопка **Согласовать**, отображая количество этих запросов *(puc.217)*.




puc. 217

2. В программе **АвтоКомплекс**, в левом верхнем углу экрана, есть кнопка в виде пиктограммы автомобиля с открытым капотом. Когда появляется запрос на согласование, на этой кнопке появится цифра с количеством запросов (puc.218).



puc. 218

2.1. Наведите на неё курсор, чтобы просмотреть дополнительную информацию *(рис.219)*.



puc. 219

3. Для того, чтобы открыть список всех автомобилей, требующих согласования, нажмите кнопку (в Автосервисе - желтая, в **Автокомплексе** - пиктограмма автомобиля с открытым капотом).

3.1. В списке заказ-нарядов останутся только требующие согласования. Найдите в этом списке заказ-наряды, в которых вы являетесь ответственным. Ориентируясь по графе **По ходу работ,** откройте заказ-наряд, который ожидает обработки дольше всего (рис.220).


Мастер-приемщик	Мастер	Сделать до	По ходу работ	Комментарий
ФИО мастера-приемщ	ФИО мастера ремзоны	22.08.2025 13:05	ждет 00ч. 15мин	
ФИО мастера-приемщ	ФИО мастера ремзоны	22.08.2025 11:30	ждет 00ч. 56мин	-
ФИО мастера-приемщ	ФИО мастера ремзоны	22.08.2025 09:49	ждет 01ч. 24мин	
ФИО мастера-приемщ	ФИО мастера ремзоны	22.08.2025 20:51	ждет 00ч. 10мин	
ФИО мастера-приемщ	ФИО мастера ремзоны	22.08.2025 16:01	ждет 00ч. 09мин	

puc. 220

- 4. Перед звонком клиенту, чтобы быть во всеоружии во время разговора:
 - изучите перечень рекомендаций,
 - подготовьте список необходимых запчастей,
 - просмотрите фотографии автомобиля.

Подготовка по заказ-наряду

- 1. В заказ-наряде отображены выполненные работы по комплексной диагностике по 14 параметрам, работы по замене моторного масла с фильтрами.
- 1.1. Признак выполненной работы <mark>зелёный</mark> квадратик в строке с этой работой *(рис.221)*.



puc. 221

1.2. <mark>Оранжевый</mark> квадратик означает, что работа в процессе выполнения (исполнитель на эту работу назначен), но она ещё не выполнена *(рис.222)*.



puc. 222

1.3. Желтый квадратик означает, что механик ещё не приступил к выполнению работы *(рис.223)*.

		кузов внутри	(1)						_
B 🗌			Фильтр салона - Замена	1	0,50	1 300,00	1 300,00	√	
		Кузов наружн	ые элементы (1)						
9			Щетки стеклоочистителя (к-кт) - Замена	1	0,10	260,00	260,00	3	Изношены, мажут
		Оптика (2)							
20			Замена лампы габарит задний справа	1	0,40	1 040,00	1 040,00	3	не горит
1 🗌			Замена лампы освещение гос знака (одна)	1	0,20	520,00	520,00	*	левая
		Рулевое упра	вление (2)						
22 🗌			Наконечник рулевой правый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	4	
23			Наконечник рулевой левый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	3	разбит
	0	Тормозная си	стема (3)						
24			Диск тормозной передний вентилируемый - Замена	2	0,83	4 320,00	4 320,00	3	Износ
5			Колодки тормозные передние к-кт - Замена	1	0,67	1 740,00	1 740,00	3	Остаток 3мм
6			Чистка скобы суппорта, разработка, чистка, смазка напр	2	0,15	780,00	780,00	3	
	0	Регулировка	углов установки колес (1)						
7 🗆 🕽			Регулировка углов установки колес передняя ось	1	1,20	3 120,00	3 120,00	√	
27			Регулировка углов установки колес передняя ось		3,52	19370			В работе - 22, 14:16

puc. 223

1.4. **Красный** квадратик - это отказ. Т.е. исполнитель не может выполнить эту работу по какой-либо причине. Уточните причину отказа у исполнителя *(puc.224)*.

	=	Оптика (2)							
20 🗌			Замена лампы габарит задний справа	1	0,40	1 040,00	1 040,00	3	не горит
21			Замена лампы освещение гос знака (одна)	1	0,20	520,00	520,00	3	левая
		Рулевое управл	тение (2)						
22 🗌			Наконечник рулевой правый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	4	
23 🗌			Наконечник рулевой левый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	3	разбит
		Тормозная сист	ема (3)						
24			Диск тормозной передний вентилируемый - Замена	2	0,83	4 320,00	4 320,00	3	Износ
25			Колодки тормозные передние к-кт - Замена	1	0,67	1 740,00	1 740,00	3	Остаток Змм
26			Чистка скобы суппорта, разработка, чистка, смазка напр	2	0,15	780,00	780,00	3	
		Регулировка уг	лов установки колес (1)						
27 🗆 🕨			Регулировка углов установки колес передняя ось	1	1,20	3 120,00	3 120,00	4	
27			Регулировка углов установки колес передняя ось		3,52	19370			В работе - 22, 14:16

puc. 224

2. Ознакомьтесь с <u>рекомендациями</u>, которые дал исполнитель после диагностики. Эти работы в заказ-наряде отмечены серым шрифтом и знаком вопроса в столбце **Согл**, напротив *(рис.225)*.



puc. 225

2.1. Напротив рекомендованных работ указаны <u>причины</u> <u>рекомендации</u>. Если для работы не указана причина, уточните это у исполнителя напрямую либо через мастера ремзоны *(puc.226)*.

			inposeptio ate i ori e reroroo me i in enn		0,00	0,00	0,00	- ·	_	rerespond
	_ ∈	Двигатель (3)								
			Замена масла в двигателе, включая замену фильтра (кро	1	0,50	1 300,00	1 300,00	V		
			Защита картера снятие/установка	1	0,27	700,00	700,00	\checkmark		
			Фильтр воздушный - Замена (1.6 л., Бензин)	1	0,45	1 170,00	1 170,00	V		
	E	Кузов внутри (1)							
			Фильтр салона - Замена	1	0,50	1 300,00	1 300,00	4		
	E	Кузов наружны	е элементы (1)						-	
			Щетки стеклоочистителя (к-кт) - Замена	1	0,10	260,00	260,00	*		Изношены, мажут
	E	Оптика (2)								
			Замена лампы габарит задний справа	1	0,40	1040,00	1 040,00	3		не горит
			Замена лампы освещение гос знака (одна)	1	0,20	520,00	520,00	2		левая
	E	Рулевое управл	ение (2)							
2 🔲			Наконечник рулевой правый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	4		
3 🔲			Наконечник рулевой левый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	3		разбит
	E	Тормозная сист	ема (3)							
+ 🔲			Диск тормозной передний вентилируемый - Замена	2	0,83	4 320,00	4 320,00	3		Износ
			Колодки тормозные передние к-кт - Замена	1	0,67	1 740,00	1 740,00	Ş		Остаток Змм
5 🗌			Чистка скобы суппорта, разработка, чистка, смазка напр	2	0,15	780,00	780,00	3		
	E	Регулировка угл	пов установки колес (1)					*		
7 🔲			Регулировка углов установки колес передняя ось	1	1,20	3 120,00	3 120,00	\checkmark		
27			Регулировка углов установки колес передняя ось		3,52	19370				В работе - 22, 14:16


puc. 226

3. В комментариях к работам по комплексной диагностике напротив работ описаны статусы состояния каждой из систем. Если у какойлибо системы указано, что в ней есть недочеты, или она неисправна, при этом в списке работ отсутствуют рекомендации по устранению этих недочетов, уточните у исполнителя причины этого статуса и занесите в ЗН вместе с ним необходимые работы, либо исправьте этот статус, если он был указан по ошибке (рис.227).

плексная	диагностика (14)						-
	Диагностика ходовой	1	0,00	0,00	0,00	4	Неисправна
	Проверка глубины протектора и состояния шин	1	0,00	0,00	0,00	4	Исправно
	Проверка давления в шинах	1	0,00	0,00	0,00	4	Исправно
	Проверка системы выхлопа отработанных газов	1	0,00	0,00	0,00	4	Исправна
	Проверка состояния АКБ	1	0,00	0,00	0,00	√	60% > Остаточная емкость. А.
	Проверка состояния приводных ремней	1	0,00	0,00	0,00	4	Исправны
	Проверка течи технических жидкостей	1	0,00	0,00	0,00	4	Течь не обнаружена
	Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости	1	0,00	0,00	0,00	4	Уровень и состояние охлажда.
	Проверка уровня и плотности тормозной жидкости	1	0,00	0,00	0,00	4	Содержание влаги <=2%. Зам
	Проверка уровня масла в двигателе	1	0,00	0,00	0,00	4	Отрегулировано
	Проверка наружного освещения	1	0,00	0,00	0,00	4	Неисправно
	Проверка работы звукового сигнала	1	0,00	0,00	0,00	4	Исправен
	Проверка работы омывателя ветрового стекла	1	0,00	0,00	0,00	√	Исправен
	Проверка щеток стеклоочистителя	1	0,00	0,00	0,00	V	Неисправны


puc. 227

4. Для просмотра фотографий автомобиля и всех дефектов, которые обнаружил исполнитель, нажмите кнопку **Фотоаппарат** на боковой панели заказ-наряда *(puc.228)*.



puc. 228

- 4.1. Откроется окно **Фотографии**, где должны быть фото (рис.229):
 - автомобиля клиента с разных ракурсов в момент приема в ремонт;
 - приборной панели с информацией о пробеге (фото следует делать при работающем двигателе для фиксирования ошибок или другой индикации на панели);
 - дефектов, обнаруженных исполнителем.




puc. 229

- 4.2. Если таких фотографий нет, попросите мастера ремзоны или исполнителя сделать их и прикрепить к заказ-наряду.
- 5. Проверьте список рекомендованных работ на наличие сопутствующих работ.

<u>Например</u>: в заказ-наряде есть рекомендации по замене тормозных дисков и колодок и работа по профилактической чистке скобы суппорта. Так как, работа по замене тормозных колодок будет сопутствующей, клиент не должен дополнительно её оплачивать.

Два способа корректной оценки сопутствующих работ


- Изменение количества
- Функция Уточнение нормо-часов
- 1. <u>Первый способ</u>: вы знаете, что работа по замене тормозных колодок, при замене тормозных дисков сопутствующая, значит, клиент за неё дополнительно не платит. Для правильного составления калькуляции этих работ на строке с нужной работой поменяйте количество на **0**, в столбце **Кол.** (рис. 230).



Р	асчет	Наименование 2	Кол.	н/ч	Сумма без скидки	Сумма со скидкой	Согл
		Наконечник рулевой левый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	3
Торы	иозная си	стема (3)					
		Диск тормозной передний вентилируемый - Замена	2	0,83	4 320,00	4 320,00	3
		Колодки тормозные передние к-кт - Замена	0	0,67	0,00	0,00	3
		Чистка скобы суппорта, разработка, чистка, смазка напр	2	0,15	780,00	780,00	3
Pery	лировка	углов установки колес (1)					•
		Регулировка углов установки колес передняя ось	1	1,20	3 120,00	3 120,00	V


puc. 230

1.1. В строке с этой работой, в графах **Сумма без скидки** и **Сумма со скидкой**, стоимость работы стала **0р**. Теперь стоимость этой работы не будет учитываться в калькуляции ремонта (puc.231).




puc. 231

2. <u>Второй способ:</u> выберите нужную работу правой кнопкой мыши, и нажмите на строку **Уточнение нормо-часов** (рис. 232).




puc. 232

2.1. В окне **Уточнение нормо-часов** можно выставить необходимое количество нормо-часов для выполнения сопутствующей работы *(puc.233).*




puc. 233

3. После установки количества нормо-часов (например, **0**) в строке **Комментарий** опишите основание для снижения норматива *(рис.234)*.



puc. 234

3.1. Далее нажмите **ОК**, после этого в списке к этой работе добавится комментарий, значения в полях **Н/Ч**, **Сумма без скидки** и **Сумма со скидкой** стали равны **0** (рис.235).



puc. 235

4. Второй способ также можно применять для <u>частичного уменьшения</u> или увеличения норматива. Например: на нашем автомобиле, к текущим рекомендациям добавился передний ступичный подшипник (puc.236).

Расчет	Наименование $\Delta 2$	Кол.	н/ч	Сумма без скидки	Сумма со скидкой	Согл ▽
Кузов внутри	(1)					
	Фильтр салона - Замена	1	0,50	1 300,00	1 300,00	V
Кузов наружн	ые элементы (1)					
	Щетки стеклоочистителя (к-кт) - Замена	1	0,10	260,00	260,00	~
Оптика (2)						
	Замена лампы габарит задний справа	1	0,40	1 040,00	1 040,00	3
	Замена лампы освещение гос знака (одна)	1	0,20	520,00	520,00	- 3
Рулевое упра	вление (2)					
	Наконечник рулевой правый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	4
	Наконечник рулевой левый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	3
Тормозная сис	тема (3)					
	Диск тормозной передний вентилируемый - Замена	2	0,83	4 320,00	4 320,00	3
	Колодки тормозные передние к-кт - Замена: Сопутствур	1	0,00	0,00	0,00	3
	Чистка скобы суппорта, разработка, чистка, смазка нап	2	0,15	780,00	780,00	3
Трансмиссия (1)					
	Подшипник передней ступицы левый - Замена	1	1,80	4 680,00	4 680,00	3
Регулировка у	углов установки колес (1)					-
	Регулировка углов установки колес передняя ось	1	1,20	3 120,00	3 120,00	V


puc. 236

4.1. Его замена подразумевает демонтаж тормозного диска. Так как, в 3H уже есть рекомендация к замене тормозных дисков, для корректного составления сопутствующих работ нужно <u>уменьшить количество H/Ч</u> за работу по замене ступичного подшипника. Замена тормозного диска - 0,83 н/ч, замена подшипника ступицы - 1,8 н/ч (рис.237).

	Расчет	Наименование $\Delta 2$	Кол.	н/ч	Сумма без скидки	Сумма со скидкой	Согл ⊽
	Кузов внутри	(1)					
		Фильтр салона - Замена	1	0,50	1 300,00	1 300,00	V
	Кузов наружн	ые элементы (1)					
		Щетки стеклоочистителя (к-кт) - Замена	1	0,10	260,00	260,00	3
=	Оптика (2)						
		Замена лампы габарит задний справа	1	0,40	1 040,00	1 040,00	3
		Замена лампы освещение гос знака (одна)	1	0,20	520,00	520,00	3
Ξ	Рулевое упра	вление (2)					
		Наконечник рулевой правый - Замена	1	0,60	1 560,00	1 560,00	4
		Наконечник рулевой левый - Замена	,1	0,60	1 560,00	1 560,00	Š
Ξ	Тормозная сис	стема (3)	A		_		
		Диск тормозной передний вентилируемый - Замена	2	0,83	4 320,00	4 320,00	3
		Колодки тормозные передние к-кт - Замена: Сопутствую	1	0,00	0,00	0,00	3
		Чистка скобы суппорта, разработка, чистка, смазка напр	2	0,15	780,00	780,00	3
Ξ	Трансмиссия (1)	A		_		
		Подшипник передней ступицы левый - Замена	1	1,80	4 680,00	4 680,00	3
Ξ	Регулировка у	углов установки колес (1)					Ž.
		Регулировка углов установки колес передняя ось	1	1,20	3 120,00	3 120,00	V


puc. 237

4.2. Выполните расчет НЧ: 1,8 н/ч - 0,83 н/ч, т.о., работа по замене подшипника ступицы, при попутной замене тормозного диска, составит 0,97 н/ч. Внесите это количество в строку **Установить н/ч**, напишите комментарий: "При замене тормозного диска" *(рис.238).*



puc. 238

4.3. Нажав **ОК**, сохраните изменения. Т.о., работа по замене ступичного подшипника указана с учетом замены тормозного диска *(рис.239).*



puc. 239

Запчасти в заказ-наряде

- 1. Согласованные на прошлом этапе запчасти (моторное масло, масляный, воздушный, салонный фильтры, рулевой наконечник правый, пробка масляного поддона и жидкость омывателя) уже получены исполнителем и подсвечены в ЗН шрифтом зелёного цвета, в столбце % указано 100% выполнение заказа в процентах (рис.240).
- 1.1. В графе Статус указан Выдано (рис. 240).

Расчет	Согл	Номер	Фирма	Наименование 🛕 1	Статус	% ∇2	Цена	Кол-во	Сумма
		3050-008	Metaco	Диск тормозной передний венти	Предв. подбор	0%	4 100,00	- 2 +	8 200,00
	V	998-1401	Metaco	Жидкость омывателя	Выдано	100%	280,00	1	280,00
	Ш	3000-007	Metaco	Колодки тормозные передние к	Предв. подбор	0%	2 480,00	/+	2 480,00
		9510-W5W	Metaco	Лампа	Предв. подбор	0%	20.00	2 +	40,00
	\checkmark	P1020004	Real	Масло моторное REAL PREMIUM	Выдано	100%	4 210,00	1	4 210,00
		4000-045L	Metaco	Наконечник рулевой левый	Предв. подбор	0%	1 240.00	1 +	1 240,00
	V	4000-045R	Metaco	Наконечник рулевой правый	Выдано	100%	1 180,00	1.	1 180,00
		10025-520	Metaco	Очиститель тормозов	Предв. подбор	0%	350,00	/+	350,00
		10000-002	Metaco	Паста противоскрипная	Предв. подбор	0%	160,00	1 +	160,00
	V	N91101401	VAG	Пробка масляного поддона	Выдано	100%	218,00	1	218,00
		10000-003	Metaco	Смазка для суппортов	Предв. подбор	0%	160,00	1/+	160,00
		5020-002	Metaco	Ступица передняя/задняя	Предв. подбор	0%	3 870,00	1 +	3 870,00
	\checkmark	1000-004	Metaco	Фильтр воздушный	Выдано	100%	540,00	1	540,00
	V	1020-010	Metaco	Фильтр масляный	Выдано	100%	370,00	1	330,00
	V	1010-002C	Metaco	Фильтр салона	Выдано	100%	1 170,00	1	1 080,00
		9502-206	Metaco	Щетки стеклоочистителя (к-кт	Предв. подбор	0%	1 340,00	1 +	1 340,00

puc. 240

- 2. Сопоставьте рекомендованные работы с подобранными запчастями, рассматривая их по системам.
- 3. **Тормозная система**: рекомендации по замене передних тормозных дисков с колодками, профилактические работы.

3.1. Требуются запчасти:

- передние тормозные диски 2 шт.
- колодки тормозные передние 1 комплект

- очиститель тормозов (для очистки тормозных дисков от консерванта и для профилактических работ)
- специальные смазки для тормозных механизмов.
- 3.2. Проверьте, все ли запчасти подобраны? Если какая-либо запчасть/запчасти не подобрана, то выполните подбор самостоятельно, либо дождитесь подбора от продавца СТО *(puc.241).*

Расчет	Согл	Номер	Фирма	Наименование 🛆 1	Статус	% ∇2	Цена	Кол-во	Сумма
		3050-008	Metaco	Диск тормозной передний венти	Предв. подбор	0%	4 100,00	- 7/+	8 200,00
	И	998-1401	Metaco	Жидкость омывателя	Выдано	100%	280,00	1	280,00
		3000-007	Metaco	Колодки тормозные передние к	Предв. подбор	0%	2 480,00	1 +	2 480,00
		9510-W5W	Metaco	Лампа	Предв. подбор	0%	20,00	- 2 +	40,00
	V	P1020004	Real	Масло моторное REAL PREMIUM	Выдано	100%	4 210,00	1	4 210,00
		4000-045L	Metaco	Наконечник рулевой левый	Предв. подбор	0%	1 240,00	1/+	1 240,00
	V	4000-045R	Metaco	Наконечник рулевой правый	Выдано	100%	1 180,00	1	1 180,00
		10025-520	Metaco	Очиститель тормозов	Предв. подбор	0%	350,00	1 +	350,00
		10000-002	Metaco	Паста противоскрипная	Предв. подбор	0%	160,00	/+	160,00
	V	N91101401	VAG	Пробка масляного поддона	Выдано	100%	218.00	1	218,00
		10000-003	Metaco	Смазка для суппортов	Предв. подбор	0%	160,00	1 +	160,00
		5020-002	Metaco	Ступица передняя/задняя	Предв. подбор	0%	3 870,00	1 +	3 870,00
	V	1000-004	Metaco	Фильтр воздушный	Выдано	100%	540,00	1	540,00
	V	1020-010	Metaco	Фильтр масляный	Выдано	100%	370,00	1	330,00
	V	1010-002C	Metaco	Фильтр салона	Выдано	100%	1 170,00	1	1 080,00
		9502-206	Metaco	Щетки стеклоочистителя (к-кт	Предв. подбор	0%	1 340,00	1 +	1 340,00

puc. 241

- 4. Рулевое управление и трансмиссия: рекомендации по замене левого рулевого наконечника и подшипника ступицы.
- 4.1. Проверьте наличие этих запчастей в подборе. Вы видите, эти запчасти подобраны *(рис.242).*


Расчет	Согл	Номер	Фирма	Наименование 🛕 1	Статус	% ∇2	Цена	Кол-во	Сумма
		3050-008	Metaco	Диск тормозной передний вент	Предв. подбор	0%	4 100,00	- 2 +	8 200,00
	V	998-1401	Metaco	Жидкость омывателя	Выдано	100%	280,00	1	280,00
		3000-007	Metaco	Колодки тормозные передние к	Предв. подбор	0%	2 480,00	1, +	2 480,00
		9510-W5W	Metaco	Лампа	Предв. подбор	0%	20,00	- / +	40,00
	V	P1020004	Real	Масло моторное REAL PREMIUM	Выдано	100%	4 210,00	1	4 210,00
		4000-045L	Metaco	Наконечник рулевой левый	Предв. подбор	0%	1 240,00	1 +	1 240,00
	M	4000-045R	Metaco	Наконечник рулевой правый	Выдано	100%	1 180,00	1	1 180,00
		10025-520	Metaco	Очиститель тормозов	Предв. подбор	0%	350,00	1 +	350,00
		10000-002	Metaco	Паста противоскрипная	Предв. подбор	0%	160,00	1 +	160,00
	V	N91101401	VAG	Пробка масляного поддона	Выдано	100%	218,00		218,00
		10000-003	Metaco	Смазка для суппортов	Предв. подбор	0%	160.00	1 +	160,00
		5020-002	Metaco	Ступица передняя/задняя	Предв. подбор	0%	3 870,00	1 +	3 870,00
Ш	M	1000-004	Metaco	Фильтр воздушный	Выдано	100%	540,00	1	540,00
	V	1020-010	Metaco	Фильтр масляный	Выдано	100%	370,00	1	330,00
	V	1010-002C	Metaco	Фильтр салона	Выдано	100%	1 170,00	1	1 080,00
		9502-206	Metaco	Щетки стеклоочистителя (к-кт	Предв. подбор	0%	1 340,00	1 +	1 340,00

puc. 242

5. Таким-же способом проверьте подбор остальных запчастей.


Отправка фотографий, списка работ и запчастей для согласования дополнительных работ и запчастей

- 1. После проверки подбора необходимых запчастей, если клиента нет рядом с вами, отправьте ему в мессенджер фотографии автомобиля и всех дефектов, которые связаны с рекомендованными работами. Для этого откройте окно **Фотографии**, нажав кнопку **Фотоаппарат** рис. 228.
- 2. В этом окне выберите фотографии, которые хотите отправить клиенту, нажав правой кнопкой мыши на уменьшенное изображение фотографии в верхней части этого окна. На выбранной фотографии появится галочка (puc.243).




puc. 243

2.1. Нажмите кнопку **Отправить вложением** - конверт со стрелкой *(puc.244).*




puc. 244

2.2. Откроется окно **Адресаты для рассылки по заказ-наряду** *(puc.245).*




puc. 245

2.3. Справа от ФИО клиента, нажмите кнопку **+**, чтобы раскрыть список каналов, по которым можно отправить фотографии клиенту *(рис.246).*




puc. 246

2.4. Зелёным шрифтом показаны доступные мессенджеры. Мессенджер **Telegram** выделен жирным шрифтом как канал связи ЕвроАвто с клиентом (настраивается на этапе формирования заявки, см. Урок 8) (рис.247).



puc. 247

2.5. Дважды кликните по выбранному мессенджеру, и фотографии отправятся в чат клиенту. Программа выдаст подтверждение, что фотографии отправлены *(puc.248).*



puc. 248

- 2.6. Нажмите кнопку **ОК** или закройте это окно. Затем закройте окно **Фотографии**, чтобы вернуться к окну заказ-наряда.
- 3. Далее отправьте клиенту список рекомендованных работ и запчастей к ним.
- 3.1. Для этого, во вкладке **Работы**, поставьте галочки в столбце **Расчет** напротив каждой рекомендованной работы *(рис.249).*




puc. 249

3.2. Во вкладке **Запчасти** поставьте галочки в столбце **Расчет** напротив каждой детали *(рис.250).*

	Расчет	Согл ▽	Номер	Фирма	Наименование	Статус	%	Цена	Кол-во	Сумма	Скидка	Итого
1 🗆		V	998-1401	Metaco	Жидкость омывателя	Выдано	100%	280,00	1	280,00	0 %	280,00
2 🗌		~	P1020004	Real	Масло моторное REAL PREMIUM	Выдано	100%	4 210,00	1	4 210,00	0 %	4 210,00
3 🗌		V	4000-045R	Metaco	Наконечник рулевой правый	Выдано	100%	1 180,00	1	1 180,00	0 %	1 180,00
4		~	N91101401	VAG	Пробка масляного поддона	Выдано	100%	218,00	1	218,00	0 %	218,00
5		\checkmark	1000-004	Metaco	Фильтр воздушный	Выдано	100%	540,00	1	540,00	0 %	540,00
6		~	1020-010	Metaco	Фильтр масляный	Выдано	100%	370,00	1	330,00	0 %	330,00
7 🗆		~	1010-002C	Metaco	Фильтр салона	Выдано	100%	1 170,00	1	1 080,00	0 %	1 080,00
8 🗌	\checkmark		3050-008	Metaco	Диск тормозной передний венти	Предв. подбор	0%	4 100,00	- 2 +	8 200,00	0 %	8 200,00
9 🗌			3000-007	Metaco	Колодки тормозные передние к	Предв. подбор	0%	2 480,00	1 +	2 480,00	0 %	2 480,00
10 🗆			9510-W5W	Metaco	Лампа	Предв. подбор	0%	20,00	- 2 +	40,00	0 %	40,00
11 🗌	\square		4000-045L	Metaco	Наконечник рулевой левый	Предв. подбор	0%	1 240,00	1 +	1 240,00	0 %	1 240,00
12 🗌	\square		10025-520	Metaco	Очиститель тормозов	Предв. подбор	0%	350,00	1 +	350,00	0 %	350,00
13 🗌	\square		10000-002	Metaco	Паста противоскрипная	Предв. подбор	0%	160,00	1 +	160,00	0 %	160,00
14 🗌	abla		10000-003	Metaco	Смазка для суппортов	Предв. подбор	0%	160,00	1 +	160,00	0 %	160,00
15 🗌	abla		5020-002	Metaco	Ступица передняя/задняя	Предв. подбор	0%	3 870,00	1 +	3 870,00	0 %	3 870,00
16 🗆 🕨	\square		9502-206	Metaco	Щетки стеклоочистителя (к-кт	Предв. подбор	0%	1 340,00	1 +	1 340,00	0 %	1 340,00


puc. 250

3.3. Далее откройте форму для печати документов - пиктограмма принтера на боковой панели окна заказ-наряда *(puc.251).*




puc. 251

3.4. В открывшемся окне **Формы печати** выберите документ **Акт согласования по выделению**, поставив галочку справа от названия этого документа *(puc.252).*




puc. 252

3.5. Нажмите кнопку Отправить (рис. 253).




puc. 253

3.6. В новом окне программа запросит о необходимости отображения в документе артикулов запчастей. Нажмите **Да** или **Het** (puc.254).



puc. 254


- 3.7. Далее откроется окно **Адресаты рассылки по заказ-наряду**, в нем выберите мессенджер для отправки документа аналогично с отправкой фотографий (*рисунки 245-247*).
- 3.8. Программа подтвердит отправку этого документа всплывающим окном. Нажмите кнопку **ОК** или закройте это окно *(puc.255).*



puc. 255

Акт согласования ремонта

1. В мессенджере клиенту будет отправлен документ **Акт согласования ремонта** (рис.256).



puc. 256

2. В этом документе клиент может ознакомиться с <u>перечнем</u> и <u>стоимостью рекомендованных работ</u>. Кроме того, в документе описаны причины, по которым эти работы рекомендованы *(puc.257).*

Nº	Наименование работ	Кол-во	Стоимость	Причина
1	Наконечник рулевой левый - Замена	1	1 560,00 ₽	разбит
2	Колодки тормозные передние к-кт - Замена: Сопутствующая (-0,67)	1	0,00₽	Остаток 3мм
3	Диск тормозной передний вентилируемый - Замена	2	4 320,00 ₽	Износ
4	Чистка скобы суппорта, разработка, чистка, смазка направляющих суппорта, (с/у колодок не включена)	2	780,00₽	
5	Щетки стеклоочистителя (к-кт) - Замена	1	260,00₽	Изношены, мажут
6	Замена лампы освещение гос знака (одна)	1	520,00₽	певая
7	Замена лампы габарит задний справа	1	1 040,00 ₽	не горит
8	Подшипник передней ступицы левый - Замена: При замене тормозного диска (-0,83)	1	2 520,00 ₽	
Итого работ на сумму		на сумму:	11 000,00 ₽	

puc. 257

3. В Акте согласования ремонта клиент может увидеть перечень необходимых запчастей, их стоимость, а также общую стоимость работ с запчастями (рис.258).

Nº	Наименование запчастей и материалов		Ед. изм.	Всего	
1	Диск тормозной передний вентилируемый Metaco 3050-008	2	шт.	8 200,00 ₽	
2	Колодки тормозные передние к-кт Metaco 3000-007	1	шт.	2 480,00 ₽	
3	Лампа Metaco 9510-W5W	2	шт.	40,00 ₽	
4	Наконечник рулевой левый Metaco 4000-045L	1	шт.	1 240,00 ₽	
5	Очиститель тормозов Metaco 10025-520	1	шт.	350,00 ₽	
6	Паста противоскрипная Metaco 10000-002	1	шт.	160,00 ₽	
7	Смазка для суппортов Metaco 10000-003	1	шт.	160,00 ₽	
8	Ступица передняя/задняя Metaco 5020-002	1	шт.	3 870,00 ₽	
9	Щетки стеклоочистителя (к-кт) Metaco 9502-206	1	шт.	1 340,00 ₽	
	Итого запчастей и материалов на сумму:				

puc. 258

Итог 9 урока. Вы знаете, как:

- 1. Подготовиться к проведению согласования
- 2. Подготовиться по заказ-наряду (работы, фотографии)
- 3. Провести оценку сопутствующих работ
- 4. Проверить запчасти в заказ-наряде
- 5. Отправить фотографии, список работ и запчастей клиенту
- 6. Подготовить и отправить Акт согласования ремонта